


22.06.2023

Bruchgraben

FORBACH



1



Présence de nombreux déchets (pneus de voiture et autres) sur la pente de la RD31E

2



Présence d'une cunette béton ensablée.

3



Présence d'une cunette béton sur tout l'amont du cours d'eau

Présence de déchets abandonnés le long du chemin, sacs poubelles, bouteilles plastiques et divers.



4

Etang en barrage en aval de la première cunette béton.
Développement d'une roselière.
Présence de déchets (frigo, meubles...)
La turbidité de l'eau ne permettait pas de distinguer le fond de l'ouvrage.



L'eau s'écoule par surverse.



Présence d'une cunette
béton.



En aval de l'ouvrage, le cours d'eau est en milieu forestier.
Présence de pneus.
Présence de seuil dont l'origine naturelle est à déterminer.



Présence de nombreux déchets (tuyaux ?)



7

Présence de déchets près des habitations en aval du pont.



8



Retenue colinéaire envahie par la végétation. La turbidité de l'eau ne permet pas de voir le fond de l'ouvrage.

9

Ouvrage envahit par la
végétation
Présence d'une grille anti-
embâcle

